

## ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๓๒๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๑

เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ถ่านกัมมันต์

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถ่านกัมมันต์ มาตรฐานเลขที่ ๕๐๐-๒๕๓๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศ ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๕๕๐ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถ่านกัมมันต์ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ และออกประกาศกำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถ่านกัมมันต์ มาตรฐาน เลขที่ ๕๐๐ - ๒๕๔๗ ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

พนิจ จากรัฐสมบัติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

## ມາຕຽງສານພລິດກັ້ນທີ່ອຸດສາຫກຮຽມ ຄ່ານກົມມັນຕໍ່

### 1. ຂອບໜ່າຍ

1.1 ມາຕຽງສານພລິດກັ້ນທີ່ອຸດສາຫກຮຽມນີ້ຄວບຄຸມຄ່ານກົມມັນຕໍ່ທີ່ໃຫ້ໃນອຸດສາຫກຮຽມເຄີຍແລະເກສັກຮຽມ ໃຊ້ຝຶກສື່ນໃນອຸດສາຫກຮຽມອາຫານ ນ້ຳຕາລ ນ້ຳມັນເພື່ອ ນ້ຳອັດລົມ ໂມໂນໂຫຍເຕີຍມ ແອລ-ກູດຕາມເມຕ (Monosodium L-Glutamate) ໃຊ້ດູດກັ້ນໃກ້ກັນກອງບູ້ທີ່ເຄື່ອງກຳໄຂໄວ້ກາສບົດສູກໃນໂຮງງານ ແລະ ໃໃຫ້ໃນກາງກອງນ້ຳ

### 2. ນກນີຍານ

ຄວາມໝາຍຂອງຄ່າທີ່ໃຫ້ໃນມາຕຽງສານພລິດກັ້ນທີ່ອຸດສາຫກຮຽມນີ້ ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້  
2.1 ຄ່ານກົມມັນຕໍ່ ມາຍເຖິງ ຄ່ານທີ່ມີຄຸຄຸມສົບຕຸດຂັ້ນເລີ ກລິນ ຮ ບາງໜີນດໄດ້ເປັນອ່າງຕີ ຄ່ານໜີນດນີ້ມີໂຄຮສ້ວງເປັນ ຖົງ  
2.2 ຄ່າໄອໂອດີນ (Iodine number) ມາຍເຖິງ ຈຳນວນມີລິກຮັມຂອງໄອໂອດີນທີ່ຖືກຕຸດຂັ້ນໄວ້ຕ້າຍຄ່ານກົມມັນຕໍ່ 1 ກຣັມ  
ເພື່ອຄວາມເໝັ້ນຂັ້ນຂອງສາລະລາຍໄອໂອດີນທີ່ຈຳນວນມີລິກຮັມຂອງໄອໂອດີນທີ່ຖືກຕຸດຂັ້ນເປັນ 0.01 ໂມລຕໍ່ອຸດການເຄົກເຕີມຕ່າງ

### 3. ຂໍາດີ ແລະ ຂັ້ນຄຸນກາພ

- 3.1 ຄ່ານກົມມັນຕໍ່ແບ່ງອອກເປັນ 4 ຂໍາດີ ດີວ  
3.1.1 ຂໍາດີຜັງ (powdered activated carbon)  
3.1.2 ຂໍາດີເນື້ດ (granular activated carbon) ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຂັ້ນຄຸນກາພ ດີວ  
3.1.2.1 ຂັ້ນຄຸນກາພພິເສດ (premium grade)  
3.1.2.2 ຂັ້ນຄຸນກາພທີ 1 (first grade)  
3.1.3 ຂໍາດີອັດເນື້ດ (pelletised activated carbon)  
3.1.4 ຂໍາດີແທ່ງ (block activated carbon)

#### 4. ขนาด

- 4.1 ชนิดผง  
ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย แต่ปริมาณที่ผ่านแร่ง 150 ในโตรเมตร ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 โดยน้ำหนัก  
การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.2.1
- 4.2 ชนิดเม็ด และชนิดอัดเม็ด  
ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย แต่ปริมาณที่ผ่านแร่ง 150 ในโตรเมตร ต้องไม่เกินร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก  
การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.2.2
- 4.3 ชนิดแท่ง  
ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

#### 5. คุณลักษณะที่ต้องการ

- 5.1 ลักษณะทั่วไป
  - 5.1.1 ชนิดผง  
ต้องเป็นผงสีดำ ปราศจากสิ่งแปรปักษ์ปลอมที่มองเห็นได้
  - 5.1.2 ชนิดเม็ดและชนิดอัดเม็ด  
ต้องเป็นเม็ดสีดำ ปราศจากสิ่งแปรปักษ์ปลอมที่มองเห็นได้
  - 5.1.3 ชนิดแท่ง  
ต้องเป็นแท่ง ปราศจากสิ่งแปรปักษ์ปลอมที่มองเห็นได้  
การทดสอบให้ท้าโดยการตรวจพิจารณา
- 5.2 คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี
  - 5.2.1 ชนิดผง  
ให้เป็นไปตามตารางที่ 1

**ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางพิสิกส์และทางเคมีของชนิดผง  
(ข้อ 5.2.1)**

รายการที่	คุณลักษณะ	เกณฑ์ที่กำหนด	วิธีทดสอบตาม
1	ค่าไอโอดีน ไม่น้อยกว่า	600	AWWA B600
2	ความหนาแน่นปูรณา กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	0.20 ถึง 0.75	

## 5.2.2 ชนิดเม็ด

ให้เป็นไปตามตารางที่ 2

**ตารางที่ 2 คุณลักษณะทางพิสิกส์และทางเคมีของชนิดเม็ด  
(ข้อ 5.2.2)**

รายการที่	คุณลักษณะ	เกณฑ์ที่กำหนด		วิธีทดสอบตาม
		ชั้นคุณภาพพิเศษ	ชั้นคุณภาพที่ 1	
1	ค่าไอโอดีน ไม่น้อยกว่า	1 000	600	
2	ความชื้น ร้อยละ ไม่เกิน		8	
3	ความหนาแน่นปูรณา กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า		0.20	AWWA B604  Ro-Tap abrasion test
4	ความแข็ง (abrasion resistance) ร้อยละ ไม่น้อยกว่า		70	

5.2.3 ชนิดอัคติเม็ด

ให้เป็นไปตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 คุณลักษณะทางพิสิกส์และทางเคมีของชนิดอัคติเม็ด

(ข้อ 5.2.3)

รายการที่	คุณลักษณะ	เกณฑ์ที่กำหนด	วิธีทดสอบตาม
1	ค่าไอโอดีน ไม่น้อยกว่า	600	AWWA B604
2	ความชื้น ร้อยละ ไม่เกิน	8	
3	ความหนาแน่นปูนถูก กรัมต่อกรัมบาร์เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า	0.20	
4	ความแข็ง (abrasion resistance) ร้อยละ ไม่น้อยกว่า	70	AWWA B 604 Ro-Tap abrasion test

5.2.4 ชนิดแท่ง

ให้เป็นไปตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 คุณลักษณะทางพิสิกส์และทางเคมีของชนิดแท่ง

(ข้อ 5.2.4)

รายการที่	คุณลักษณะ	เกณฑ์ที่กำหนด	วิธีทดสอบตาม
1	ค่าไอโอดีน ไม่น้อยกว่า	600	AWWA B604
2	ความชื้น ร้อยละ ไม่เกิน	8	

## 6. การบรรจุ

- 6.1 ให้บรรจุถ่านกัมมันต์ในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง และปิดได้สนิท
- 6.2 นำหันกัมมันต์ของถ่านกัมมันต์ในแหล่งภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก  
การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.3

## 7. เครื่องหมายและผลลัพธ์

- 7.1 ที่ภายนอกบรรจุถ่านกัมมันต์ทุกหน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ชัดเจน
- (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามชื่อมาตรฐาน
  - (2) ชนิด และชั้นคุณภาพ
  - (3) น้ำหนักสุทธิ เป็นกิโลกรัม
  - (4) เดือน ปีที่ทำ หรือหัสรุ่นที่ทำ
  - (5) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
- ในการเมื่อใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

## 8. การซักด้าวย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามภาคผนวก ก.

### 9. การทดสอบ

#### 9.1 ข้อกำหนดด้านไป

9.1.1 ให้ใช้วิธีทดสอบที่กำหนดในมาตรฐานนี้ หรือวิธีอื่นใดที่ให้ผลเทียบเท่า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ใช้วิธีที่กำหนดในมาตรฐานนี้

9.1.2 หากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นำกลั่นและสารเคมีที่ใช้ต้องมีความบวบสูตร์เหมาะสมสำหรับใช้ในการวิเคราะห์

#### 9.2 การทดสอบขนาด

##### 9.2.1 ต้นกัมมันต์ผง

9.2.1.1 เครื่องมือ

(1) แรง 150 โนโตร์มตร

(2) กฎครุชิปป์ล

9.2.1.2 วิธีทดสอบ

นำตัวอย่างประมาณ 25 กรัม ไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส ประมาณ 2 ชั่วโมงจนได้มวลคงที่ ปล่อยให้เย็นในเดชิกเคเตอร์ จากนั้นให้รีบซึ่งให้ทราบมวลที่แน่นอนลง 0.001 กรัม ( $m_0$ ) เท้าอย่างใส่ในบีกเกอร์ ติ่มน้ำ 600 ลูกบาศก์เซนติเมตร ถึง 700 ลูกบาศก์เซนติเมตร คนให้เข้ากันท่าแร่ให้เปียกต่ำและเทตัวอย่างเข้า ๆ ผ่านแร่ในขณะที่ให้หักเดาอย่างเป็นครั้งคราว ถังตัวอย่างที่ติดอยู่ในบีกเกอร์ออกให้หมด เพื่อเท้าอย่างทั้งหมดลงบนแร่แล้วใช้น้ำล้างตัวอย่างอีกจนกระถั่งไม่มีตัวอย่างผ่านแร่อีก ถ่ายตัวอย่างที่ดังบนแร่ โดยใช้น้ำซ้ายใส่ลงในบีกเกอร์แล้วกรองผ่านกฎครุชิปป์ลซึ่งทราบมวลแน่นอนแล้ว นำกฎครุชิปป์ลน้ำไปอบที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส ประมาณ 2 ชั่วโมงจนได้มวลคงที่ ปล่อยให้เย็นในเดชิกเคเตอร์ แล้วรีบซึ่งน้ำหนักทันที ( $m_1$ )

9.2.1.3 วิธีคำนวณ

ค่าความหายพิริยาณที่ผ่านแร่ จากสูตร

$$\text{ปริมาณที่ผ่านแร่ } \text{ร้อยละโดยน้ำหนัก} = \left( 1 - \frac{m_1}{m_0} \right) \times 100$$

เมื่อ  $m_0$  คือ มวลของตัวอย่าง หลังจากอบแห้งครั้งแรก เป็นกรัม

เมื่อ  $m_1$  คือ มวลของตัวอย่าง หลังจากอบแห้งครั้งที่ 2 เป็นกรัม

9.2.2 ถ่านกัมมันต์มีเดและถ่านกัมมันต์อัดมีเด

9.2.2.1 เครื่องมือ

(1) แร่ 150 ไมโครเมตร

(2) เครื่องเช่น ที่มีอัตราการเช่น 285 รอบต่อนาที  $\pm$  5 รอบต่อนาที มีลักษณะการเช่นเป็นแบบขึ้นลงและหมุนวนพร้อมกัน

9.2.2.2 วิธีทดสอบ

ชั้นตัวอย่างประมาณ 100 กรัม ให้กรอบมวลที่แน่นอนถึง 0.1 กรัม ใส่ในแร่ เช่าด้วยเครื่องเช่นนาน 3 นาที ถ่ายส่วนที่ถูกบบแร่ทั้งหมดลงในภาชนะที่ทราบมวลแน่นอนแล้ว ซึ่งจะคำนวณส่วนที่ถูกบบ แร่เป็นร้อยละโดยน้ำหนัก

9.3 น้ำหนักสุทธิ

ชั้นตัวอย่างทั้งหมดพร้อมภาชนะบรรจุ แล้วเทตัวอย่างออก ชั้นภาชนะเปล่า แล้วเฉลี่ยผลต่างของมวลที่ซึ่งได้เป็นน้ำหนักสุทธิต่อภาชนะบรรจุ

**ภาคผนวก ก.**  
**การซักตัวอย่างและเกณฑ์ตัวตัดสิน**  
**(ข้อ 8.1)**

- ก.1 รุน ในที่นี้ หมายถึง ค่ากันมั่นที่ชนิดและชั้นคุณภาพเดียวกัน ที่ได้โดยกรรมวิธีเดียวกัน บรรจุในภาชนะบรรจุชนิด และขนาดเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบให้ซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
- ก.2 การซักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการซักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการซักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดได้
- ก.2.1 การซักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบการบรรจุ
- ก.2.1.1 ให้ซักตัวอย่างโดยวิธีอุ่นจากรุ่นเดียวกันตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ ก.1
- ก.2.1.2 ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 6. จึงจะถือว่าค่ากันมั่นที่รุนนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

**ตารางที่ ก.1 แผนการซักตัวอย่างสำหรับการทดสอบการบรรจุ**  
**(ข้อ ก.2.1.1)**

ขนาดรุน หน่วยภาชนะบรรจุ	ขนาดตัวอย่าง หน่วยภาชนะบรรจุ
ไม่มีกิน 25	3
26 ถึง 50	4
51 ถึง 100	5
101 ถึง 300	6
301 ถึง 500	7
501 ถึง 800	8
801 ถึง 1 000	9
เกิน 1 001	10

ก.2.2 การซักด้วยอ่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบเครื่องหมายและฉลาก

ก.2.2.1 ให้ซักด้วยอ่างได้ชิ้นส่วนจากรุ่นเดียวกันตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ ก.2

ก.2.2.2 จำนวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 7. ในแต่ละรายการ ต้องไม่เกินเลขจำนวนที่ยอมรับที่กำหนดในตารางที่ ก.2 จึงจะถือว่าถ่านกัมมันต์รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ตารางที่ ก.2 แผนกรซักด้วยอ่างสำหรับการทดสอบเครื่องหมายและฉลาก  
(ข้อ ก.2.2)

ขนาดรุ่น หน่วยภายนะบรรจุ	ขนาดตัวอย่าง หน่วยภายนะบรรจุ	เลขจำนวนที่ยอมรับ
ไม่เกิน 280	2	0
281 ถึง 500	8	1
เกิน 500	13	2

ก.2.3 การซักด้วยอ่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบชนิด และคุณลักษณะที่ต้องการ

ก.2.3.1 ให้ซักด้วยอ่าง จากตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบเครื่องหมายและฉลากแล้วมาภาชนะบรรจุจะเหลือ ๆ กัน ให้ได้ตัวอย่าง รวมกันไม่น้อยกว่า 1 500 กรัม ผสมตัวอย่างทั้งหมดเข้าด้วยกัน แล้วแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กัน บรรจุแต่ละส่วนลงในภาชนะที่สะอาด แห้ง และปิดได้สนิท พั킹ทั้งบันทึก รายละเอียดที่จำเป็นไว้ ตัวอย่างส่วนหนึ่งนำไปใช้ในการวิเคราะห์ อีก 2 ส่วนที่เหลือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เก็บไว้เป็นหลักฐาน

ก.2.3.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4. และข้อ 5. ทุกรายการ จึงจะถือว่าถ่านกัมมันต์รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนด

ก.3 เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างถ่านกัมมันต์ต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 ข้อ ก.2.2.2.2 และข้อ ก.2.3.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่าถ่านกัมมันต์ รุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้